

## Munkavédelmi példatár

### Pozitív példák

1. Biztonsági, figyelmeztető jelzések kihelyezése (poros üzem bejáratánál, a munkaterület lehatárolása).



2. A munkavállalók használják a biztosított egyéni védőeszközöket a poros munkaterületen (védőlábbeli, fültok, légzésvédő, védőkesztyű), folyamatos a takarítás az asztalos üzemben.



3. Étkezőhely, pihenő hely.



4. A használt védőeszközök összegyűjtése.



5. A kiporzást akadályozó függöny a törő berendezésen.



6. A szállítószalag leadó helye fölött felszerelt permetező a porzás csökkentésére.



7. Korszerű istálló automata ventilátorokkal és árnyékolókkal felszerelve.



8. Azbesztmentesítési munkálatoknál a kibontott hullámpala zárt tárolása, tetőszerkezet részleges cseréjénél lebontott azbeszt fóliázva, és terület elkerítve.




9. Kézi tehermozgatás szabályaira figyelmeztető táblák a munkahelyeken.



## 10. Ollós emelő veszélyes terének jelölése.



**11. Részletes oktatási tematika alapján megtartott munkavédelmi oktatás, melyet a munkavállalók ellenőrző feladatsor kitöltése után aláírásukkal igazoltak.**






13. Munkáltató által veszélyesnek nyilvánított, munkavédelmi szempontból üzembe helyezett rönkhasító gép.



14. Az egyéni védőeszközök viselésére kötelező tábla mindenki számára jól látható módon került elhelyezésre.



15. Egy kőbánya területén a malomnál és a kúpos törőnél zajgátló falat emeltek.



16. 40-50 éves veszélyesnek minősülő faipari gépeket is lehet megfelelő műszaki állapotban tartani.



17. Egy ellenőrzött hulladék-feldolgozó üzemben korszerű, kifogástalan állapotú gépekkel végzik a feldolgozást.



Kezelő fülkét is emelő markoló



Komposztforgató gép

## Negatív példák

1. Veszélyes minőségű keverékek, anyagok melletti üdítőital, szódavíztárolás.



2. Tölgyfa hordókat készítő üzem „tisztálkodó” helyisége.



3. Üzlet sarkában kialakított öltöző, étkező hely



4. Egy betonkeverő üzem területén lévő betonkeverő berendezés működőképes biztonsági berendezéssel nem rendelkezett.



5. Védőburkolat nélkül üzemeltetett szalagcsiszoló-gép.



6. A szárító berendezés karbantartó létrája mellett lévő terménybehordó csiga láncmeghajtásnak nincs védőburkolata.



7. Törött, hiányos lábrács.



8. IP védetség hiánya. Mechanikai védelem hiánya.



9. Szabálytalan, ideiglenes kábelvezetés a vasalaton.



10. Szabálytalan munkaszint kialakítás.



11. Leesés elleni védelem nélküli munkavégzés.



12. Homlokzat szigeteléshez felállított állványon hiányzik a lábléc és véglezárás.



13. Anyagfeladásra egy 15 literes, festék forgalmazására – nem pedig rendszeres teheremelésre - készült műanyag vödör állt rendelkezésre, ami egy 6 mm átmérőjű betonacélból hajlított emelőhorogra volt rögzítve.



14. Ilyen egy „kényelmes” targoncaülés.



15. Korlátelem rögzítése gyorskötözővel.



16. Berendezést működtető szerkezet védőburkolat nélkül kb. 1,8 m magasságban.



17. Keverő benyúlás elleni védelem nélkül.



18. „Egyedi gyártású” körfűrészgép.



19. 400/230 V-os, elosztó szekrény ajtaja nyitva volt, fenn állt a feszültség alatti részek közvetlen érintésének lehetősége.



20. Átmenő fémes kötést tartalmazó kéz ívhegesztő pajzs.



**21.** Termékgyártó gép veszélyes terébe a bejutás lehetősége nem volt megakadályozva.



**22.** Húskészítmények alapanyagát keverő gép védelmét biztosító védőrács osztásköze nem zárja ki a veszélyes térhez való hozzáférést. Az osztásköz a megengedett érték kb. kétszerese.

